


PRAVOUGAONI OTVOR U NEIZMENIČNOM REDU (LCZ)



OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•l) Z (t1•t2)

Otvorena površina (%): $A_0 = (w \cdot l / t_1 \cdot t_2) \cdot 100$ u %

Broj otvora po m² : $n = 1.000.000 / t_1 \cdot t_2$

$$a_2 = y \cdot t_1 + w$$


y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a₂

$$b_2 = x \cdot u + l$$


x = broj rastojanja u paralelnih sa b₂

$$u = 0,5 \cdot t_2$$

Smer perforacije: a₁ ili b₁



PRAVOUGAONI OTVOR U PARALELNOM REDU (LCU)



OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•l) U (t1•t2)

Otvorena površina (%): $A_0 = (w \cdot l / t_1 \cdot t_2) \cdot 100$ u %

Broj otvora po m² : $n = 1.000.000 / t_1 \cdot t_2$


$$a_2 = y_1 \cdot t_1 + w$$

y₁ = broj rastojanja t1 paralelnih sa a₂


$$b_2 = x_1 \cdot t_2 + l$$

x₁ = broj rastojanja t2 paralelnih sa b₂

Smer perforacije: a₁ ili b₁



PRAVOUGAONI OTVOR U SMAKNUTOM REDU (LCS)



OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•l) S (t1•t2)

Otvorena površina (%):

$$A_0 = (w \cdot l / 0,5(t_1 \cdot t_2)) \cdot 100$$
 u %

Broj otvora po m² : $n = 1.000.000 / 0,5(t_1 \cdot t_2)$

$$a_2 = y \cdot t_1 + w$$

y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a₂

$$b_2 = x \cdot u + l$$

x = broj rastojanja u paralelnih sa b₂

$$u = 0,5 \cdot t_2$$

Smer perforacije: a₁ ili b₁

